

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Piazza Municipio n. 1 - 84021 Buccino (SA)
Tel: 0828/751231 - PEC: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it

Prot. n. _____ del _____

Al Sig. Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di -84100 S A L E R N O
pec : ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

**Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Campania**
Via S. Lucia, 81 – 80132 NAPOLI
pec: dg5009.uod01.antiabusivismo@pec.regione.campania.it

**Al UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di
paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo**
pec: uod.501807@pec.regione.campania.it

**Al Sig. Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti - R O M A**
Tramite l'Ufficio Territoriale del Governo – 84100 - S A L E R N O
pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it

All'Albo Pretorio online

OGGETTO: Abusivismo edilizio. Elenco rapporto opere abusive relativo al mese di Agosto 2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, comma 7, del D.P.R. n.380/2001, nonché l'art.10, comma 1, della L.R. Campania 18 novembre 2004 n.10, si trasmette l'elenco del mese di AGOSTO 2023 comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e dall'UTC settore 1, riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione lavori o ripristino stato dei luoghi.

Buccino (SA), alla data del protocollo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO

M. Rosaria Del Regno

D.P.R. 06 GIUGNO 2001, N. 380, ART. 31 COMMA 7


E L E N C O mese AGOSTO 2023

N.	Destinatari e dati catastali	Accertamento-UTC - P.M. - P.G. -C.C. FORESTALE	Località abuso	Tipo di abuso	Ordinanza sospensione lavori	Ingiunzione Demolizione/Avvio del procedimento	Ordinanza di Demolizione ripristino stato dei luoghi	Accertamento inottemperanza Demolizione/ottemperanza/accertamento di conformità
1	Foglio 37 p.lle 75 e 877(in parte)	UTC settore 1	Loc. Canne/Pisciarelli	Impianto di calcestruzzo su suolo Comunale	//	Avvio del Procedimento del 27.02.2023	Ordinanza Dirigenziale n.16 del 27.02.2023 ed integrazione del 19.04.2023	Accertamento inottemperanza da parte della P.M. 13.07.2023 Avvio del procedimento esecuzione in danno 28.07.2023
2	Foglio 17 p.lla 798	UTC settore I e C.C.	Loc. Murgi - Buccino	Difformità porzione di volume visibile da prospetto principale	//	Verbale di sopralluogo - Relazione tecnica del 05/07/2023	//	//
3	Foglio 52 p.lla 661 e p.lla 651	UTC Settore 1	Località Mesarico	Difformità parziale tettoia su prospetto laterale	//	Verbale di Sopralluogo e Relazione Tecnica 25-08-2023	//	//

Buccino, alla data del protocollo

Il Responsabile I Settore Area Tecnica

Arch. Giulia Izzo



Giulia Izzo